

Aparat pentru determinarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ 1621



Fluke 1621

Aparat portabil pentru determinarea rezistenței de dispersie

Fluke 1621 este un tester de prize de pământ ușor de utilizat. Acest aparat oferă posibilitatea măsurării rezistenței prizei de pământ prin metoda căderii de potențial cu 3 poli, cu funcție suplimentară de determinare a rezistivității solului cu 2 poli. Dimensiunile convenabile, tocul rigid și ecranul LCD mare și clar fac din acest aparat un tester de prize de pământ ideal pentru majoritatea mediilor de lucru. Cu o interfață simplă și funcționalități intuitive, Fluke 1621 este un instrument util pentru electricieni, ingineri de testare și specialiști în împământare.

Caracteristici

- Testarea împământării prin metoda căderii de potențial cu 3 poli pentru măsurători elementare
- Măsurători de rezistivitate cu 2 poli pentru versatilitate suplimentară
- Captați valorile cu ușurință, prin apăsarea unui singur buton
- Asigurați măsurători precise cu detecție automată a tensiunii de zgomot
- Avertizările de tensiune periculoasă oferă protecție sporită utilizatorului
- Citiți și înregistrați cu ușurință datele, cu un ecran mare, iluminat
- Toc rigid și design pentru medii de lucru dure
- Dimensiunile reduse asigură transportarea ușoară
- Sunteți avertizat imediat ce efectuați măsurători în afara limitei setate, când utilizați setarea de limită ajustabilă
- Domeniu de siguranță CAT II 600 V



Specificații

(Vizitați site-ul web Fluke pentru specificații detaliate)

	1621
Interval de rezistență	0,15 Ω ... 2 kΩ
Precizie de bază	± 6 % din valoarea măsurată + 5D
Eroare de operare conform EN61557	± 18 % din valoarea măsurată + 5D
Tensiune de testare	23 to 24 V AC
Curent de scurtcircuit	> 50 mA AC

Tip baterie: 1 baterie alcalină de 9 V (LR61)
 Dimensiuni (ÎxLxA): 216 mm x 113 mm x 54 mm
 Greutate: 0,850 kg
 Garanție: 2 ani instrumentul, 1 an accesoriile

Accesorii recomandate



GEO CABLE-REEL 25M
Mosor cablu 25 m

GEO CABLE-REEL 50M
Mosor cablu 50m

GEO EARTH STAKE
set țăruiși / mosoare

ES-162P3
pentru metoda
de măsură cu 3 poli

Accesorii incluse

Două cordoane de test cu clești crocodil - 2 m, toc de protecție, manual de utilizare, CD-ROM

Informații despre comandă

Fluke 1621 Aparat pentru determinarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ