

Testere de izolație



	1577	1587	1587T	1503	1507	1550B
Funcționalitate testare instalație						
Tensiuni de testare	500V, 1000V	50V, 100V, 250V, 500V, 1000V	50V, 100V	500V, 1000V	50V, 100V, 250V, 500V, 1000V	250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V
Domeniu testare rezistență izolație	0,1MΩ - 600MΩ	0,01 MΩ - 2GΩ	0,01MΩ - 100MΩ	0,1MΩ - 2GΩ	0,01MΩ - 10GΩ	200KΩ - 1TΩ
Indice polarizare / Raport absorbție dielectric					●	●
Autodescărcare	●	●	●	●	●	●
Străpungere						●
Comparație Trece / Nu trece					●	
Număr estimat de testări a rezistenței izolației	1000	1000	1000	1000	1000	
Avertizare pentru tensiuni > 30V	●	●	●	●	●	●
Memorie						(99 locații)
Sondă de testare remote	●	●	●	●	●	
Lo Ohms				●	●	
Afișaj	Digital LCD	Digital LCD	Digital LCD	Digital LCD	Digital LCD	Digital LCD/ Analog Bar Graph
Continuitate	●	●	●	(200mA)	(200mA)	
Funcționalitate multimetru						
Tensiune AC/DC	●	●	●	●	●	
Curent	●	●	●			
Rezistență	●	●	●	●	●	
Temperatură (contact)		●	●			
Filtru trece jos		●	●			
Capacitate		●	●			●
Testare diode		●	●			
Frecvență		●	●			
MIN/MAX		●	●			
Altele						
Hold/Lock	●	●	●	●	●	●
Iluminare afișaj	●	●	●	●	●	
Software						(Fluke View® Forms Basic)
Garanție (în ani)	3	3	3	1	1	2
Baterie	4 AA (NEDA 15A or IEC LR6)	4 AA (NEDA 15A or IEC LR6)	4 AA (NEDA 15A or IEC LR6)	4 AA (NEDA 15A or IEC LR6)	4 AA (NEDA 15A or IEC LR6)	Acumulator reincărcabil



Fluke 1587/ET

Achiziționați un kit combinat Fluke 1587 și economisiți

Fluke 1587/ET Kit avansat de depanare electrică

- Acest kit conține:
- Fluke 1587 Multimetru de izolație
 - Fluke 62 Mini Termometru infraroșu
 - Clește de curent i400

Efectuați teste de izolație cu Fluke 1587 plus o gamă largă de sarcini de multimetru cu încredere și ușurință. Folosiți i400 cu Fluke 1587 pentru a măsura precis curentul fără a întrerupe circuitul. Verificați punctele fierbinți și măsurați temperatura cu minitermometrul noncontact Fluke 62.

Fluke 1587/MDT Kit avansat pentru depanare circuite de comandă și motoare

- Acest kit conține:
- Fluke 1587 Multimetru de izolație
 - Fluke 9040 Indicator pentru succesiunea fazelor
 - Clește de curent i400

Efectuați teste de izolație cu Fluke 1587 plus o gamă largă de sarcini de multimetru cu încredere și ușurință. Folosiți i400 cu Fluke 1587 pentru a măsura precis curentul fără a întrerupe circuitul. Verificați pentru motoarele trifazate ușor și sigur cu Fluke 9040.



Fluke 1587/MDT